رقم ۳ - ۱۹۰۷/۱۲ - ۲

جعيالهذك المفرية

۲۸ شارع رمسيس بالقاهرة _ تأسست في ۳ ديسمبر سنة ١٩٢٠

مواصفات

الطُوالقِسُلِيَّهُ

لعليات التحليل الكيمياني الخاصة بالحاربات

الثن ١٠٠ مليم

ESEN-CPS-BK-0000000329-ESE

00426416

رقم ۳ ــ ۱۹۰۷/۱۲

جمعيالهندك الضرتير

۲۸ شارع رمسيس بالقاهرة _ تأسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠

مواصفات

الطُوللقِسُلِينَ

لعليات التحليل الكيمياني الخاصة بإلحارمات

مطبعة الاعتباد بمصر

السادة أعضاء لجنة مواصفات مواد البناء في فترة عام ١٩٥٥ ـــ : 1907

محد عزيز کال أستاذ المواد سابقا بكلية الهندسة (جامعة القاهرة)

محمد خالد سعد الدين

نائب مديرعام مصلحة المبانى بوزارة الشئون البلدية والقروية محمد محمود ابراهيم

رئيس قسم التعدين بكلية الهندسة (جامعة القاهرة)

مصطفى السعيد

أستاذ المواد بكلية الهندسة (جامعة عين شمس) حسن الستمر

مدىر شركة مصر للمناجم والمحاجر

محمد عمد عد في

اخصائي الكيمياء الصناعية بكلية الهندسة (جامعة القاهرة)

جمال حاد

اخصابي الخراريات والخزف بالمركز القومي للمحوث

جمعية المهنرسين الحصرية لجنة مواصفات مواد البناء

الطرق القياسية لعمليات التحليل الكيميائي الخاصة بالحراريات

يتمبع لإجراء عمليات التحليسل الكيميائى الخاصة بالحراريات الهواصفات والطرق القياسية الآتية :

العينات : طريقة أخذ العينات :

أولا ـــ للطوب والقطع الحرارية .

يؤخذ على الآقل ثلاث طوبات أو ثلاث قطع حرارية تمثل بقدر الامكان الكميات الموردة وتكسركل طوبة أو قطعة إلى نصفين ويطحن
نصف من كل على حدة ليمر جميعه من منخل مقاس فتحته ٢,٨٣ ملم
(كالمنخل القياسي رقم BS و ما يمائله) ثم يخلط الناتج من عملية
النخل ويكوم على شكل مخروط (كوم) ثم يقسم إلى أربعة أقسام متساوية
ما أمكن يختار منها قسان متقابلان ويخلطان ثانية ويعمل منهما كوم جديد
يقسم مرة أخرى إلى أربعة أقسام يؤخذ منها قسان متقابلان و تسكرر
خذه العملية إلى أن يصبح بحموع وزن قسمين متقابلين . ٢ جم تقريبا
ثم يصحن المقدار المختار إلى أن يمرجميعه من منخل سعة فتحته هه و ملم . ملم
(كالمنخل القياسي رقم هي BS أو ما يمائله) .

ثانيا : للحراريات المطحونة :

تؤخد من الحراريات المطحونة كمية فدرها ٢ كجم لتمثل الكمية الموردة وتجرى لها حملية التجزئة التي سبق شرحها في طريقة أخذ غينات الطوب والقطع الحرارية الحصول على ما مقداره ١ كجم ويطحن هذا المقدار ليمر بجيمه من منجل سعة قتحته ٢٠٨٣ ملم ثم يقسم بنفس الطريقة السابق شرحها للحصول على كمية قدرها . ٢٠جم تصحن بعد ثذ لتمر بتمامها من متخل سعة قتحته ٥٥ . ملم

٧ ــ المواد الكيميائية المستعملة في التحليل .

يجب أن تكون جميع المواد والمحاليل المستخدمة في عملية التحليل السكيميائي للحراريات مواد نقية تامة النقاء وخاصة باجراء التحاليل السكيميائية كما بجب أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا .

٣ ــ طريقة التحليل وتشمل: ــ

أولا: تقدير كمية الرطوبة :

يسخن ما مقداره من ٥ إلى ١٠جرامات من المادة المجففة في الهوا. (المادة التي تكون قد مرت من منخل مقاس ١١٠ عينا (١٦٥, ملم) في فرن التجفيف عند حرارة ١١٠٥م إلى أن يثبت الوزن ويمثل الفرق بين الوزنين مقدار الرطوبة في العينة . و تقدر الرطوبة متويا بالنسبة الوزن الجاف .

ثانيا : تقدير الفقد في الوزن بالتسخين :

يسخن جرام واحد من العينة المسحوقة المجففة (التي سيق تجفيفها في فرن التجفيف عند حرارة ١٠٠٥م) في بو تقة من البلاتين إلى ١٠٠٥م بريادة أو نقص مقداره ٢٥٥م إلى أن يثبت وزن العينة . ويراعي أن يكون تسخين العينة في جو مؤكسد (أي تكون العينة على اتصال مباشر بالهواء) ويكنى عادة لعملية الحريق هذه حوالي ٣٠ دقيقة ثم يسجل الفقد في الوزن منفصلا عن نتائج التحليل تحت عنوان : والفقد في الوزن عند مرويا بالنسبة لوزن العينة المجففة عند ١١٠٠م،

ويتغير الفقد فىالوزن بالتسخين حسب طبيعة العينة فقد يحتوى على نقص فى الوزن يرجع سببه إلى وجود مواد كربونية فى العينة أو إلى زيادة فى الوزن يرجع سببها إلى أكسدة مركبات حديدية موجودة بالعيتة

ثالثاً : تقدير السيليكا وأكاسيد الحديد والألمنيوم والتيتينيوم والكاسيوم والمغنسيوم .

(ا) صهر العينة :

يصهر جرام واحد من العينة المجففة عند ١٠٠٥م والمسحوقة سحقا ناعما مع ٧ جم من كربونات الصوديوم اللامانية في بوتقة من البلاتين ذات غطاء . وترفعدرجة الحرارة تدريجيا إلى أن تزول الرغوة المشكونة من جراء التسخين ثم يستمر في عملية الصهر إلى أن تتم وذلك برفع درجة الحرارة إلى ٥٠٠٠م لمدة ثلاثين دقيقة مع مراعاة تحريك البوتقة تحريكا خفيفا من آن لآخر لضان الخلط الجيد أثناء عملية الانصهار ثم تبرد البوتقة بمحتوياتها فجأة وذلك بغمر نصفها الاسفل في وعاء به ما الرد ثم توضع بوتقة البلاتين وغطاؤها في جغنة من البلاتين أو من الصيني بها ١٠٠سم؟ من الماء المقطر الساخن ثم تغطى الجفنة بزجاجة ساعة وتضاف بعنم قطرات من الكحول النتي ثم يضاف تدريجيا ١٠٠٣ من حمض الحميدروكارريك (وزنه النوعي ١٩١٦) وتدفأ الجفنة حتى يمكن اذالة المادة المنصهرة من البوتقة ومن غطائها تماما ثم تغسل البوتقة و تخطاؤها بالماء المقطر الساخن جيدا إلى أن يزول تماما ما قد يكون عالما من المادة المنصهرة ويستخدم في عملية الازالة هذه قضيب من الرجاج مفطى رأسه بقطمة من المطاط ثم تفتت أية قطمة من العينة لم يتم ذوبانها في المحلول.

(ب) تقدير السيليكا .

يبخر المحلول الناتج من المادة المنصورة حتى الجفاف على حمامساخن. وما بسهل عملية التجفيف السام تكسير القشرة التي تتكون على سطح، المحلول أثناء السبخير من آن لآخر وعندما يتم الشجفيف تغطى الجفئة بزجاجة ساعة وتبلل محتويات الجفئسة بمقدار ٢٠ سم من من محض الهيدروكلوربك (وزنه النوعي ١٩١٦) وتترك لبضع دقائق ثه يضاف مقدار ٧٥ سم من الماء الساخن حتى تذوب جميع الأملاح ثم تسخن الجفئة على حمام ما في لمدة و دقائق ويرشح بعدها المحلول (ويستخدم في عملية الترشيح هذه ورق ترشيح وانمان رقم ٤١ أو ما يمائله) ويتم نقل السيليكا إلى ورقة الترشيح باستخدام ماء ساخن دافق وليس من الضروري

حك الجفشة بالقضيب الزجاجي ثم يغسل الراسب ه مرات يحمض الهيدروكلوريك الخفف (١ : ٩٩) ويتبع ذلك بما. ساخن إلى أن يصبح هاء الغسل خاليـًا من آثار الحض (ويتحقق ذلك بالاختبار الخاص اللكشف عن الكلوريدات) . ويحتفظ بعد ذلك بورقة الترشيح المحتوية على الراسب لعملية الحرق التالية ثم يرد الرشيح إلى الجفنة مرة ثانية ويعاد تبخيره حتى الجفاف وتفطى الجفنية بزجاجة ساعة ثم توضع فى فرن التجفيف الهوائى لمدة ساعة عنــد ١١٠°م ثم تترك لتبرد وتبلل محتويات الجفنة بعــد ذلك بحوالى ٢٠ سمَّ من حمض الهيدروكاوريك .(وزنه النوعي ١٫١٦) وتترك لبضع دقائق ثم يضاف مقدار ٧٥سم٣ من الماء الساخن و ترفع الجفنـة على حمام مائى لمدة ه دقائق ثم ترشح محتويات الجفنة (باستخدام ورق ترشيح واتمان رقم . ٤ أو ما يماثله ₎ وذلك بنقلها إلى ورقة الترشيح باستخدام الماء الساخن الدافق مع حك الجفنة بقطعة منالمطاط مركبة على قضيب من الزجاج ثم يغسل الراسب خمس مرات محمض الهيدروكلوريك المخفف (٢:٩٩) وبعد ذلك بالماء الساخن إلى أن يصبح ما. الغسل خاليــــاً من آثار الحض ومحتفظ بالرشبح وناتج عمليات الغسل لتقديركمية أكاسيد الحديد والألمنيوم والتيتينيوم الخ . .

و توضع ورقتا الترشيح الحتويشان على الراسبين دون تجفيف فى جوتقة من البلاتين معلوم وزنها ثم تسخنالبو تقة بحرص لتجفيف الراسب وتفحيم ورقتى الترشيح ثم تحزق الورقتان برفع درجة حرارة التسخين إلى أن تطرد مادة السكربون وترفع درجة الحرارة تدريجيا إلى أن يتم حرق الراسب عند حرارة قدرها . ٥٠ ، ٥ ملدة ثلاثين دقيقة وإلى أن يتم يثبت وزن الراسب ثم تترك البوتقة لتبرد فى مجفف وتوزن بعد ذلك لتمين وزن السليكا (غير النقية) ثم تبلل السيليكا المحروقة ببضع قطرات من حمض الكريتيك المخفف (١ : ١) ويضاف أليها حوالى ١٠ ١ مم من حمض الهيدروفلوريك وتبخر ببطء حتى الجفاف على حام بملى أو ما يما ثله (ويجب أن يجرى ذلك فى دولاب الأبخرة) ثم تحرق البوتقة بما تبدى مها عند ١٠٥٠ ملدة و دقائق ثم تترك لتبرد وتوزن بعدئذ ويطرح وزن المتبقى مها من وزن السيليكا غير النقية لتحديد وزن السيليكا الموجودة فى العينة المخترة وإذا زاد وزن المتخلف من هذه العملية عن و ميلليجرامات تعاد عملية اضافة حمض الكريتيك وحمض الميدرو فاوريك للتأكد من تمام التخلص من السيليكا .

ويصهر المتخلف في بوتقة البلاتين مع كمية من كربونات الصوديوم اللامائية ثم تذاب المأدة المتصهرة بعد تبريدها في حمض الهيدروكاوريك المخفف (١ : ١) ويضاف المحلول الناقح إلى الرشيح المحتفظ به لتعيين. أكاسيد الحديد والآلومنيوم والتيتينيوم النح .،

(ج) تقدير أكاسيد الحديد والالومنيوم والتيتينيوم.

وللعمل بكل دقة تجب ازالة البلاتين المذاب من المحاليسل المجمعة المحتوية على أكاسيد الحديد والألومنيسوم والتيتينيوم فيرسب البلاتين بتموير كويتور الهيدروجين فى المحلول تم يرشح ويغلى الرشيح لطرد كبريتور الهيدروجين ثم يؤكسد الحديد ثانية باضافة ماءالبروم ثم يغلى المحلول الطرد الدوم .

ويضاف إلى المحلول (الذي يكونمقداره ٣٠٠٠سم تقريبا)مايين جرامين و ثلاثة من كلوريد الأمونيومالصلب ويسخن المحلول إلى. م°م تقريباً تم تضاف الامونيا المخففة (١:١) مع التقليب إلى أن يبدو أن الترسيب قد تم وبجعل المحلول قلويا ـــ ويعرف ذلك باختباره بأحر الميثيل ــ ثم يغلي المحلول القلوى لمدة دقيقتـين ويترك لمدة خمس دقائق کی یرکـز الراسب ثم پرشح علی ورق ترشیح و اتمان رقم ۱ ع أو ما بماثله وينقل الراسب جميعه إلى ورقة الترشيح ويفسل خمس مرات بمحلول نشادری من نترات الامونیوم (۱٪) ویحفظ بالرشیح ومیاه الغسل ويعاد الراسب ثانية إلى كأس الترسيب وتبلل ورقة الترشيح بقليل حن حمض الهيدروكاوريك المخفف الساخن (١:١) وتفسل بالما. وتضاف مياه الفسل هذه إلى كأس الترسيب كما يحتفظ بورقة الترشيح لحرقها فيما بعد ثم يذاب المتبقى فى حمض الهيدروكلوريك مع مراعاةأن أن تكون زيادة الحمض طفيفة ثم يضاف جرام من كلوريد الأمونيوم الصلب ويخفف المحاول إلى . . ٣ سمَّ بالماء وتعاد عملية الترسيب كماسبق شرحه وبعد أن يتمالترسيب تضاف إلىالراسب لبابة من ورق الترشيح أُو أَيَّة مَادَة مَسَاعِدَة عَلَى التَّرشيح ويقلب الرَّاسِب بشدة ثم ترشح على ورق ترشيح واتمان رقم ٤٦ أو ما يماثله ويغسل الراسب للتخلص من الكلوريدات بمحلول نشادری من نترات الامو نيوم (١ ٪)ويضاف

الرشيح ومياه الغسل إلى المحلول المحتفظ به كما يحتفظ بالراسب وورق. الترشيح للحرق . ثم يضاف إلى المحاليل المرشحـــة المجمعة حمض الهيدروكلوريك إلى أن تصبح حمضية و تبخر إلى أن يصبح حجمها نحو مه ١٠١٥ و تجعل قلوية تماما باضافة أمونيا مخففة (١ : ١) اليهاو يختبر ذلك بوساطة أحمر الميثيل . وإذا ظهر أى راسب فعندئذ يجب ترشيحه وترسيبه ثانية وغسله كما وصف فيا سبق ويحتفظ بورقة الترشيح للحرق. ويضاف حمض الهيدروكلوريك بعدئذ إلى المحلول أو الرشيح ومياه الغسل إلى أن تصبح حمضية ويحتفظ بالمحلول لتقدير أوكسيد الكاسيوم. وأوكسيد المغلسيوم .

وتوضع الرواسب وأوراق الترشيح المحتفظ بهما للحرق في بو تقة من البلاتين معروفة الوزن ويسخن أولا ببطء لتجفيف الرواسب ولتفحيم ودق الترشيح ثم يحرق الكربون وما يتبقى عند ١٠٥٠م إلى أن يثبت الوزن ويحصل هكذا على وزن لا كاسيد الحديد والالمنيوم والتيتينيوم مجتمعة . ثم تصهر هذه الا كاسيد بعد وزنها في نفس بو تقة البلاتين مع ٦-جم تقريبا من بير وكبريتات البوتاسيوم الحالية من الحديد ثم تبرد البوتة وتستخلص المادة المنصهرة في كأس مع ١٥٠ سم من الماء ونحو ه سم من حمن الكبريتيك (وزنه النوعي ١٩٨٤) . هذا وللعمل بدقة فأنه قد يتحصل على أية سيليكا ذائبة بتبخير المحلول إلى أن ظهر أبخرة حض الكبريتيك ثم يخفف المحملول بالماء ويرشع ويحرق ظهر أبخرة حض الكبريتيك ثم يخفف المحملول بالماء ويرشع ويحرق

المتبقى ويعالج بحمض الهيدروفلوريك وحمض الكبريتيك للحصول على السيليكا المستخلصة ويضاف وزن هذه السيليكا إلى وزن السيليكا المستخلصة من الذى حصل عليه من قبل ويراعى خصم وزن السيليكا المستخلصة من وزن أكاسيد الحديد والالمنيوم والتيتينيوم المختلطة .

ويخفف المحلول الناتج من المادة المنصهرة مع البيروكبريتات أو الرشيح الناتح من استخلص السيليكا إلى ٢٥٠ سم تماما في هنيئة مدرجة وسيشار إلى هذا المحلول في هذه المواصفة بأنه والمحلول الاحتياطي . .

يقدر الحديد بطريقة قياس اللون باستخدام حمض الثايو جليكو ليك إذا لم يزد أوكسيد الحديد عن ١ ٪ وبالطريقة العيارية إذا زاد مقداره عن ١ ٪ .

طريقة حمض الثايوجليكوليك :

يؤخذ من المحلول الاحتياطى ١٠ سم تخفف بالما فى قنينة مدرجة إلى ٥٠٠ سم وذلك للحصول على و محلول الاختيار ، ثم تملاً سحاحة بمحلول قياسى للحديد (١ سم = ٥٠٠٠، ملليجرام من أوكسيدالحديد حمراس) وتملاً سحاحة أخرى بالماء المقطر ويستخدم زوج من مخابير ونسلر ، حجم كل منهما ١٠٠ سم ثم يضاف ١٠ سم من الماء إلى مدرس من محلول حمض الطرطريك (١٠/١) في مخبار نسلر رقم ١٠٠٠ م

كما يضاف . 1 سم من علول الاختبار إلى . 1 سم من حمض الطرطويك (. 1 /) في مخبار نسلر رقم وب، ويخفف كل من المحلولين إلى . 0 سم الماء ويضاف من ويضاف من حض الثايو جليكوليك ويتبع ذلك باضافة مسم من الأمونيا المخففة (1 : 1) إلى محتويات كل من مخبارى نسلر ثم تقلب المحاليل وبعد و دقائق يضاف محلول الحديد القياسي ببطء من السحاحة إلى مخبار نسلر رقم وا، كما يضاف مقدار مساو من الماء إلى مخبار نسلر رقم وب، مع مراعاة التقليب إلى أن يتفق اللونان مع بعضهما عند النظر إلى الرجاجتين وهما في وضع رأسي .

وحيث أن مقدار الحديد الموجود في ١٠ سم ٣ من محلول الاختبار مساو لمقدار الحديد الموجود في حجم محلول الحديد القياسي المضاف فيمكن بذلك تقدر كمية أوكسيد الحديد في العيمة .

طريقة المحاليل العيـــارية :

يخفف المحلول الاحتياطى إلى ٣٥٠ سم تقريبا ويسخن تماما إلى درجة الغليان ثم يبعد عن مصدر الحرارة ويمرر فيه تيار من غاز كبريتور الهيدروجين لمدة ١٥ دقيقة ثم يعاد تسخين المحلول إلى ٥٠ محيث يبقى عند هذه الدرجة لمدة ٥ دقائق ثم يرشح بطريقة السحب فوق طبقة من لباب ورق الترشيح لازالة كبريتور البلاتين وتفسل القنينة والراسب جيدا يمحلول كبريتور الهيدروجين ثم يسخن الرشيح ثانية حتى درجة الغليان ويمرد فيه تيار من غاز كبريتور الميدروجين لمدة ٥ دقائق أخرى

ويضاف ١٠ سم من حمض الكبريتيك المخفف (١:١) ويغلى في قنينة مركب عليها , صمام بنزن ، إلى أن يطرد كبريتور الهيدزوجين (ويحتبر ذلك بورق خلات الرصاص) ويستمر في الغليان لمدة ، ١ دقائق أخرى ثم تبرد القنينة دون نزع , صمام بنزن ، ويعاير بعد ذلك المحلول بمحلول قياسى من برمنجانات البوتاسيوم (٢ , , ، ع) .

ويبخر المحلول المعاير إلىأن يصبح حجمه . ١٥ سم ً تقريباً ثم يخفف بالماء إلى أن يصبح حجمه . ٢٥ سم ً تماماً وذلك للحصول على , محلول الاختبار ، اللازم لتعيين أوكسيد التيتينيوم .

(ه) تقدير أوكسيد التيتينيوم .

يقدر أوكسيد النيتينيوم بطريقـــة قياس اللون باستخدام فوق أوكسيد الهيدروجين .

تبلاً سحاحة بمحلول قياسى من التيتينيوم (1 سم" = 1, ملليجرام من أوكسيد التيتينيوم) كما تبلاً سحاحة أخرى بالما، ويستخدم زوج من مخابير نسلر سعة كل منهما ١٠٠ سم" ويوضع فى مخبار نسلر رقم درى مقدار ١٠٠ سم" من الحاء فى مخبار نسلر رقم دب، إذا كان الحديد قد عين بطريقة قياس اللون وألا فيوضع ٢٠ سم" من حمض الكبريتيك المخفف (١: ٩) ومقدار ٣٠ سم" من الماء فى مخبار نسلر رقم دب، إذا كان الحديد قد قدر بطريقة المعايرة ثم يصاف مقسدار رقم دب، إذا كان الحديد قد قدر بطريقة المعايرة ثم يصاف مقسدار ١٠ سم" من فوق أوكسيد الهيدروجين (قوته = ٢٠ حجا) إلى

عتويات كل من غبارى نساوتم تقلب المحاليل ويضاف ببط. محلول التينينيوم القياسى من السحاحة إلى عبار نسلر رقم (١، ومقدار حجم مساو من الماء إلى عبار نسلر رقم (ب، مع التقليب إلى أن يتفق اللونان مع بعضهما عند النظر إلى الزجاجتين وهما فى وضع رأسى.

وحيث أن كمية أوكسيد التبتينيوم الموجودة فى . ه مم من محلول الاختبار المستعمل تساوى كمية أوكسيد التيتينيوم الموجودة فى محلول التيتينيوم القياسى فيمكن بذلك تقدير كمية أوكسيد التيتينيوم الموجود فى العمنة .

(و) تعيين أوكسيد الالمنيوم .

يطرح مقدار وزنى أوكسيد الحديد وأوكسيد التيتينيوم من وزن الآكاسيد المختلطة الناتجة من علية الترسيب بالآمونيا للحصول علىوزن أوكسيد الألمنيوم في العينة وقد يحوى هذا الوزن كذلك أية نوسفات في العينة وإذا أريد تقديرها فانه يجب اجراء ذلك على عينة منفصلة وققا لإحدى الطرق القياسية .

(ز) تقدير أوكسيد الىكلسيوم .

يحمل حجم المحاول المحتفظ به لتقدير أوكسيد الكلسيوم. ٢٥ مم تقريبا ثم يضاف اليه جرام واحدمن أوكسالات الآءونيوم وبغلى بعد ذلك و تضاف اليه الآءونيا المحقفة (١:١) مع مراعاة التقليب إلى أن يصبح المحلول قلويا ثم يضاف ١٠ سم؟ من الآمونيا المحقفة (١:١)

ويغطى الكأس رجاجة ساعة ويوضع على حمام مائىلدة ساعتين ويترك ليبزد ومن المفضل تركه لليوم التالى ثم يرشح على ورق ترشبح واتمان وقم . ٤ أو ما يما ثله و يفسل الراسب ٤ مرات يمحلول بارد من أوكسالات الأمونيوم (١ / /) ويحتفظ بالرشيح وميساء الغسل لتقدير أوكسيد المغنسيوم ثم يرد الراسب ثانية إلى كنأس الترسيب وتبلل ورقة الترشيح بحمض النتريك المخفف (١:١) وتغسل جيـدا بالماء الساخن وتجمع مياه الغسل فى كأس الترسيب ويحتفظ بورقة النرشيح للحرق وبذاب الراسب في حمص النتريك المحفف الساخن (١:١) ومخفف المحلول إلى ٨٠ سمَّ تقريباً ويضاف مقدار ٢ ٍ . جمَّ من أوكسالات الآمونيوم الصلبة ويغلى المحساول ثم ترسب أو كسالات الكلسيوم كما سبق شرحه وتترك لتبرد وتتركز مدة ٣ ساعات على الأقل ثم ترشح الاوكسالات على ورق ترشيح واتمان رقم . ۽ أو ما يما لله وبنسل الراسب جيدا بمحلول بارد منأوكسالات الأمونيوم (١ /) ويضافالرشبح ومياه الغسل إلى المحلول المحتفظ به لتقدير أوكسيد المغنسيوم وبجعل المحلول حمضيا باضافة حمض الهميدروكلوريك (وزنه النوعي ١٩١٦) أليه . ثم تحرق أوراق النرشيح بالراسب بكلاحتراس فىبوتقة منالبلاتين معلوم وزيها ويكون الحرق أولا ببط. كي يحدق السكر ون تماما ثم إلى . و . ١ م لمدة 10 دقيقة وإلى أن يثبت الوزن وتترك البوتقة بمحتوياتها لتبرد بعد ذلك فى محفف ثم توزن بسرعة لتعيين وزن أوكسيد السكلسيوم .

ملحوظة : يراعى وضع البوتقية بمحتوياتها فى مجفف جيد نظرا القابلية أوكسيد الكلسيوم لامتصاص الماء .

(ح) تقدير أوكسيد المغنسيوم .

يبخر المحلول المحمض المحتفظ به لتقدير أوكسيد المغنسبوم إلى أن يصبح حجمه ٣٠٠ سم؟ تقريباً ويضاف إليه بعد أن يبرد ٢١٠ من محلول حديث التحضير من فوسفات الامونيوم (١٠٪) ثم يحمل المحلول البارد قلويا بإضافة محلول الآمونيا (وزنها النوعى ٠,٨٨٠) ويقلب بشدة ويضاف إليه ٧٠سم؟ من محلول الأمونيا (وزنها النوعي ٠٨٨٠) ويقلب بشدة ثانية ليبدأ الترسيب ثم يترك لليوم التالى فى في حرادة تقل عن ه°م ويرشح الراسب على ورق ترشيح واتمــان رقم ٢٤ أو ما يما ثله و يفسل ۽ مرات بمحلول الامونيا المخففة (٢:٩٦) ويستغنى عن الرشيح ومياه الغسل ثم ينقل الراسب إلى كأس الترسيب وتبلل ورقة الترشيح بحمض النتريك المخفف (١:١) وتغسل جيداً بالماء وتجمع مياه الغسل في كأس الترسيب ويذاب الراسب في حض النتريك المخفف الساخن (١:١) ويخفف بالماء إلى أن يصبح حجم. محلوله ٨٠ سمَّ تقريبًا ويضاف إليه ١سمَّ من محلول حديث التحضير من فوسفات الأمونيوم (١٠ ٪) ثم يبرد المحلول ويجعل قلويا بإصافة مجلول الأمونيا (وزنها النوعى ٨٨٠٠) ويقلب بشدة ثم يضاف إليه. ه سم؟ أخرى من محلول الأمونيا (وزنها النوعى ٨٨٠.) ويقلب بشدة مرة أخرى ويترك لليوم التالى فى حرارة تقل عن °° م ثم. رشح الراسب ويغسل جيدا بمحلول الأمونيا المخفف البارد (١: ٣٩) ويستغنى عن الرشيح ومياء الغسل ثم يحرق الراسب وورقة الترشيح فى بوثقة من البلاتين معلومة الوزن ويكون الحرق أولا عند حرارته عَمَّدُهُا ° م لمدة . 1 دقائق وإلى أن يثبت الوزن ثم يُوزن المتبق على هيئة بيرونوسفاف المغنسيوم .

وزن بيروفوسفات المفنسيوم بالجرامات × ٣٦٢٣ وزن أوكسيد المغنسيوم بالجرامات .

ملحوظة رقم ١: تتأثو بوتقات البلاتين بشدة أثناء حرق الراسب عنه عدم غسله جيدا بمحلول الامونيا المحققة أو إذا حرق الراسب حرقا شديدا جدا قبل تأكسد جميع الكربون

ملحوظة رقم ۲: إذا لوحظ وجود عنصر المنجنيز في العينة أثناء التحليل فآنه يجب عندثذ تصحيح وزن بيروفوسفات المغنسيوم لآنه يحوى وزن بيروفوسفات المنجنيز في نفس الوقت فيذاب لذلك فوسفات المغنسيوم و فوسفات المنجنيز في ۲۰ سم من حمض الكبيريتيك المخلف و انها ويضاف ٢٠٠٠ من حمض النتريك (وزنهالنوعي ٢٤١٠) ويضاف ٢٠٠٠ من حمض النتريك (وزنهالنوعي ٢٤١٠) ويخفف المحلول إلى ٩٠ سم المالم ثم يضاف إليه ٤٠ جم من فوق يودات البوتاسيوم ويغلي لمدة دقيقة ويترك عند حرارة قدرها ٩٠٥ لمدة ٩٠٠ دفاتن تم يبرد ويخفف بالمساء إلى أن يصبح حجمه ١٠٠٠ ويقارن لو نه باون علول قياسي من المنجنيز أي نسبة المنجنيز فيه معلومة ويكون بحضرا بنفس الطريقة كما يمكن تقدير المنجنيز باستخدام جهاز ويكون عضرا بنفس الطريقة كما يمكن تقدير المنجنيز باستخدام جهاز طليور ووسفات المكلي .

تقدير القلويات :

ملحوظة : من الضرورى الاهتمام بتقدير عنصرى الصوديوم. والبوتاسيوم الموجودين في كميتى كربو نات الكلسيوم وكلوريدالآمونيوم. المستخدمين في تحديد القلويات بالمينات ويجب استبعاد مقدارى الصوديوم والبوتاسيوم الموجودين بالكاشفين من وزن كل منهما عند تقديرهما في العينات .

الطريقة :

بطحن مقدار ه و جم من العينة المسحوقة سحقا ناهما معه و جم من كلوريد الآمونيوم ثم يطحن المخلوط ثانية مع ٣ جرامات من كربونات الكلسيوم في هون من العقيق ويوضع ه و جم من كربونات الكلسيوم في قاع بو تقة من البلاتين (ومن المفضل أن تكون البوتقة من البلاتين (ومن المفضل أن تكون البوتقة أم ينظف الهون بمقيدار ه و جم آخر من الهون المقيق الى البوتقة ثم ينظف الهون بمقيدار ه و جم آخر من إلى البوتقة ويديج ما بالبوتقة بدقها برفق وإذا استخدمت بوتقة عادية من البلاتين لعملية الحرق فيجب عند ثذ وضعها في فتحة بلوح من البلاتين لعملية الحرق فيجب عند ثذ وضعها في فتحة بلوح من البلاتين لعملية الحرق فيجب عند ثذ وضعها في فتحة بلوح من البلاتين لعملية الحرق فيجب عند ثن والمستوس بحيث يكون نصفها الأسفل تحت لوح الاسبستوس . ثم المونيا (ويراعي أن تصاعد ثمة أيخرة بيضاء من كلوريد الأمنيوم الأمونيا (ويراعي أن تصاعد ثمة أبخرة بيضاء من كلوريد الأمنيوم عايد على المد على المناوريد المناورية المناوريد المناور المناوريد المناوريد المناوريد المناور ال

يكون الجزء الاسفل للبوتقة الموجود بها طبقة كربونات الكلسيوم عند درجة قدرها . . . ° م و لكي تصبح القلويات قابلة للذوبان و لتفادي أى فقد لها وأية صعوبة في استخلاص المخاوط بالمساء فانه يجب حرق المخوط حرقا تاما ولا يجب صهره ثم تترك البوتقة لتبرد وتنقل المادة المتماسكة إلى جفنة من البلاتين أو من الصيني مع استعال الما. الساخن لغسل البوتقة وتفتت المادة المتماسكة وتترك لمدة ثلاثين دقيقة ِ مع ٨٠ سمَّ تقريبًا منالمًا، الساخن ثم ترشح بعدذلك على ورق ترشيح واتمان. رقم . ٤ أو ما يماثله ويغسل المتبقى غسلا جيدا مرتين ويصفى كل مرة بنحو . ٤ سمُّ من الماء الساخن مع مراعاة تقليب المتبقى بالماء في كل مرة وبعد ذلك ينقل المتبقى إلى ورقة الترشيح ويفسل جيدا بالماء الساخن ويستغنى عنه (علما بأنه بجب أن لا يكون هناك متىق صلب. غير قابل للذوبان في حمض الهيدروكاوريك إذا كانت العينة قدتفككت أى انحلت بماما بوساطة عملية التماسك) ثم يجعل الرشيح حمضيا بإضافة حمض الهيدروكلوريك ويسخن إلى . ٩° م ويضاف اليــه اسم من محملول كلورند الباريوم (١٠٪) وذلك لإزالة أية كريتات ثمر يمادل المحلول تماما بمحاول الأمونيا المخففة (١:١) ويضاف اليه ١٠ سم من محلول كربونات الأمونيوم (٢٠٪) لنرسيب الكالسيوم. والباديوم الزائد ويرشح الراسب على ورق ترشيح واتمان رقم . ٤ أو ما يمائله ويغسل بالمـاء ثم ينقل الرشيح إلى جفنة من البلاتين ويبخر وبعد ذلك ينقل المتبقى من عملية التبخير إلى كأس الترسيب وبذاب في

حمض الهيدروكلوريك المخفف (١:١) محيث تكون زيادته طفيفة وتفسل ورقة النرشيح إجيداً محمض الهيدروكاوريك أولا ثم بالماء ثم يسخن المحلول إلى درجة الغلمان وترسب كربونات الكلسيوم والماربوم ثانية بمعادلة المحلول تماما بمحاول الأمونيا المخففة (١:١) وإضافة ١٠ سم٢ من محلول كربونات الا.ونيوم (٢٠٪) وبرشح على ورقة ترشيح واتمان رقم. ٤ أو ما يما ثله و يغسل الراسب جيداً بكميات صغيرة من الما. ويستغنى عن الراسب ويضاف الرشيح ومياه الغسل إلى المحاول المعد للتبخير في الجفنة ويكون التبخير حتى الجفاف وتزال آخر اثار للماء بالتسخين في فرن التجفيف عند ١٢٠° م لمدة ثلاثين دقيقة وذلك عا ممنع تناتر المادة المتبخرة أثناء اجراء العملية التالية وتسخن المادة المتبقية تسخينا هيئا لتتطاير أملاح الأءونبوم ومن المفضل اجراء هذه العملية في فرن كهربائي عند . وي م وبجب عنــد اجرا. التسخين على مصباح بنزن اتخاذ الحيطة في تفادي التسخين أكثر بما يلزم منما لأى فقد للفلزات القلوية وتعالج محتويات الجفنة بنحو٣سم٢ مرمحلول أوكسالات الأمونيوم (٤ ٪) ونقطة من الأمونيا (وزنها النوعي - ٨٨ .) وذلك لإذابة كاوريدات الفلذات القلوية والترسيب الكلسيوم المتبقى ثم تغطى الجفنة بزجاجة ساعة وتنزك لليوم التالى ويرشح ما بها على ورقة ترشيح واتمان رقم . ه أو ما يما ئله ويستقبل الرشيح فيجفنة من البلاتين ويفسل الراسب بمحلول أوكسالات الأمونيوم البارد ﴿ ١ ٪) ويستغنى عن الراسب ثم يبخر الرشيح ومياه الغسل حتى الجفاف مع مراعاة تغطية الجفنة برجاجة ساعة إذا لزم الآمر تفاديا لآى فقد إذا ما تناثرت الممادة بفعل الحرارة وعند ما يصبح المتبقى تام الجفاف يسخن الى ٥٠٠ م كا سبق شرحه لكى تتطاير أملاح الآمونيوم ثم يبلل ما يتبقى من عملية التبخير بعد أن يبرد ببضع قطرات من حمض الهيدروكلوريك (وزنه النوعي ١,١٦) ويبخر حتى الجفاف ثم يسخن باحتراس الى ٥٥٠ م تقريبا بحيث يكون التسخين عند درجة تقل عن المدرجة التي تسيح فيها كلوريدات الفلزات القلوية وتترك الجفنة لتبرد وتوزن لمعرفة وزنها وما بها من كلوريدات الفلزات القلوية المختلطة ثم يذاب المتبقى في كمية صفيرة من الماء الساخن وينقل المحلول المتكون الى جفنة صغيرة من الصيني ويحنفظ به لتقدير الصوديوم أو البوتاسيوم ثم تسخن جفنة البلاتين و تبرد بعد ذلك وتوزن وبطرح وزنها من وزنها السابق وبهما كلوريدات الفلزات القلوية

ويحب اذاكان المتبقى غير قابل للنوبان تماما ترشيح الجور الذي لم يذب وحرقه مع ورقة الترشيح وخصم وزنه من وزن كلوريدات الفلزات القلوية المختلطة .

ويمكن تقدير عنصر الصوديوم أو عنصر البوتاسيوم مباشرة فى علول كلوريدات الفلزات القلوية المحتفظ به ثم يعين وزنالعنصرا لآخر من وزن كلوريدات الفلزات القلوية المختلطة .

المين أوكسيد البو تاسيوم و تقدير أوكسيد الصوديوم .

ملحوظة: قد تحدث انفجارات خطيرة من جراء تسخين حمض البركاوريك فى وجود عنصر السكريون والمواد العضوية والنراب الخ ويجب لذلك اجراء عمليات التبخير باحتراس فى دولاب غازات نظيف.

١ ــ تعيين أوكسيد البوتاسيوم .

يضاف ٢ سم من حمض البركلوريك (وزنه النوعي ١,٢٠) إلى محلول كلوريدات الفارات القلوية المحتفظ به في جفنة صغيرة من الصيني ويبخر المحلول على حمام مائي إلى أن تشكون مادة خانقة ذات قوام كالشراب تبرد وتخفف بعشر سنتيمترات مكعبة من الما. وتبخر حتى الجفاف ويبرد المتبقى من عملية التجفيف ويضاف إليه ١٠ سم من عطوط الكحول و ١ ويقلب جيدا ثم يرشح في بوتقة من السيليكا مسامية القاع (رقم ٤) ذات وزن ثابت أو على طبقة من الاسبستوس وينقل الراسب إلى البوتقة باستخدام تياد دافق بسيط من مخلوط الكحول و ١ م ثم يغسل الراسب ومرات محمس سنتيمترات مكعبة من هذا المخلوط في كل مرة ويغسل أخيرا مرتين مخمس سنتيمترات مكعبة من من مخلوط المكحول و ب و تجفف البوتقة لمدة ساعة عند ١٢٠م من مخلوط المكحول و ب و تجفف البوتقة لمدة ساعة عند ١٢٠٠م

بوكل إ_ع بالجرامات × ٠٫٣٣٩٩ = بور إ بالجرامات

٧ ــ تحديد أوكسيد الصوديوم بعد تقدير أوكسيد البوتاسيوم

يمكن بعد معرفة وزنكلوريدات الفلزات القلوبة المختلطةووزن بركلورات. البوتاسيوم تحديد وزن أوكسيد الصوديوم بوساطة المعاملين الآنبين ::

وكل إ بالجرامات × ٥٣٨١ = يوكل بالجرامات

صكل بالحرامات × ٥٣٠٣ = ص١ بالحرامات

(ب) تميين أوكسيد الصوديوم وتقدير اوكسيد البوتاسيوم .

ر ــ تعيين أوكسيد الصوديوم ــ ينقل محلول كاوريدات الفلزات القلوبة المختلطة المحتفظ به إلى كأس صغير ثم يبخر حتى الجفاف تماما ويذاب المتبقى من عملية التبخير في أقل مقدار ممكن من الماء (مقدار قطرتين أو ثلاثة) ثم يضاف اليه ٧٠ سم؟ من محلول خلات الأورانيل. والمفنسيوم ويقلب ثم يترك ليتركز لمدة ساعة عند حرارة. ٣٠م تزيد أو تنقص بمقدار درجة واحدة ثم يرشح خلال بوتقة من الزجاج. مسامية القاع (رقم ٤) وينقل الراسب من الكأس إلى يو تقة الترشيم مع استخدام تيار دافق بسيطمن محاول خلات الأورانيل والمغنسيوم ثم ينسل الراسب ه مرات مخمس سنتيمترات مكمة من الكحول المشبع بخلاتالأورانيلوالمغنسيوم ويتبع ذلك بالغسل مرتين بالآثير بمقدار . سمَّ في كل مرة ويجففْ الراسب بعد ذلك لمده .٣ دقيقة-عند . ١١، م ويوزن على هيئة خلاتاالأورانيلوالمغنسيوم والصودوم ص ما (يوام) (كم يدير ام) ، ه، ويدر بالجرامات × ٢٠٥٨ . -صري بالجرامات ٢ سـ تقدير أوكسيد البوتاسيوم بعد تعيين أوكسيد الصودبوم :

يمكن بعد معرفة وزن كلوريدات الفلزات القاوية ووزن خلات الأورانيل إوالمفنسيوم والصوديوم تقدير وزن أوكسيد البوتاسيوم في الميئة بوساطة المعاملين الآتيين :

بوكل بالجرامات 🗶 ٦٣١٧ . = بوم ١ بالجرامات .

المواد الكيميائية المستخدمة

ف عمليات التحليل الكيميائى الخاصة بالحراريات

يحب أن تكون جميع المواد الكيميائية الكاشفة منالنوع الحاص بالتحاليل وأن تكون مضمونة النقاء وأن يكون الماء المقطر هو المما. المستخدم في جميع عمليات النحليل.

١ - مخلوط الكحول و ١ ، : بخلط ٩٧ سم من الكحول النقى مع ٣ سم من الما و ومقدار ٩٥ سم من حض بركلوريك . (و زنه النوعى ١٠٢٠) ثم يشبع هذا المخلوط بيركلورات بو تاسيوم .

علوط الكحول دب، تخلط ٥٠ سم من الكحول النقى مع
 ٥٠ سم ٥٠ ١ الاثير اللامائي .

٣ — كحول مشيع مخلات يورانيل معنسيوم الصوديوم: ترسب خلات يورانيل مغنسيوم الصوديوم من محلول كلورور الصوديوم ويرج الراسب مع كحول نقى ثم ترك المادة المعلقة جانبا وترشح قبل الاستخدام مباشرة.

ع ــ محلول الأمونيا : محلول أمونيا وزنه النوعي ٨٨٠ .

٥ - محلول الامونيا (١:١): يخفف ٥٠٠ سم من محلول الامونيا (وزنه النوعى ٥٨٠.) بالماء إلى أن يصبح حجم المحلول لترا واحدا.

٦ - محلول الأمونيا (١ : ٣٩) : يخفف ١٠ سم من محلول الأمونيا (وزنه النوعى ٨٨٠ و) بالماء إلى أن يصبح حجم المحلول . . ٤ سم ٣ .

 \(\sigma\) ونات الأمونيوم (٢٠ /): يضاف ١٠٠ سم من علول الأمونيا (وزنه النوعى ١٨٠٠) إلى ١٠٠ جرام من كربونيات الآمونيوم ثم يخفف كل ذلك بالماء إلى أن يصبح الحجم ٥٠٠ سم مع مراعاة التقليب إلى أن تذوب الكربونات .

٨ ــ نترات الأمونيوم (١ /): يخفف ١٠ سم من حمض النتريك (وزنه النوعى ١٤) بالماء إلى ٢٠٠ سم تقريبا بم يعادل.
 بمحلول الامونيا (١:١) ويخفف بالماء إلى أن يصبح الحجم لترا واحدا مع مراعاة أن يكون المحلول قاوبا خفيفا (ويختبر ذلك بأحمر الميثيل).

ه _ أوكسالات الامونيوم (١ ٪): يناب ١٠ جرامات من أوكسالات الامونيوم في الما. وتخفف بالما. الى أن يصبح الحجم .

١٠ ـــ فوسفات الآمونيوم (١٠ ٪): يراعى دائما أن يكون
 هذا المحلول حديث التحضيرفيذاب جرامان من فوسفات ثنائى الامونيوم
 الهيدروجينية في الماء ويخفف محلولها بالماء الىأن يصبح الحجم ٢٠ سم٣

۱۱ ــ کلورید الباریوم (۱۰٪) : یذاب ۱۰ جرامات من کلورید الباریوم فی الماء ثم تخفف بالماء الی أن یصبح الحجم ۱۰۰س۳۰

۱۲ ـــ ماء بروم (مشبع) يرج . . ه سم٢ من الماء مع ٢٠سم ٢ من البروم فى قنينة ذات سدادة من الزجاج .

۱۳ ــ حمض الهيـدروكلوريك : حمض هيدروكلوريك وزنه النوعي ١٠١٠٠

1٤ ــ حض الهيدروكلوريك (١:١): يخفف ٥٠٠ سم من من حض الهيدروكلوريك (وزنه النوعي١٩٦٣) بالماء إلى أن يصبح حجم المحلول الرا واحدا .

١٥ ــ حمض الهيدروفلوريك : ٤٠ ٪ بالوزن .

١٦ ـ فوق أوكسيد الهيدروجين أو الماء الأوكسيجينى :
 ١٠ - حجا) .

١٧ ــ خلات يورانيل مغنسيوم (مشبع) :

محلول (ا) : يضاف ٥٧ سم ٣ من حمض خليك ثلجى ولتر واحد حن الماء إلى ٨٥ جرامات من خلات يورانيل متبلورة .

الله على (ب): يضاف ٥٥ سم؟ من حمض خليك ثلجى و لتر واحد من الماء إلى ٥٠٠ جرام من خلات مغنسيوم متبلورة .

ويغلى كل من المخاوطين إلى ٧٠°م ويقلبان إلى أن تذوب المواد ثم يخلط المحلولان إلى ب ويتركان لمدة ١٢ ساعة لكى تنفصل خلات يورانيل المغنسيوم الزائدة . ويجب أساسا أن يكون المحلول مشبعا عند الحرارة التي يجرى فيها التقدير مثلا عند ٧٠° بزيادة أو نقص مقداره درجة واحدة .

١٨ - كاشف أحمر الميثيل : يداب ١٫٠ جم من أحمر الميثيل فى
 ٦٠ سم من الكحول الصرف ثم يخفف بالماء إلى أن يصبح الحجم
 ١٠٠ سم ٣٠٠

١٩ ــ حمض النيتريك : حمض نيتريك وزنه النوعي ١٠٤٢ .

۰۰ ــ حمض النيتريك (۱:۱): يخفف ۵۰۰ سم من حمض النيتريك (وزنه النوعى۱٫۶۲) بالماء إلى أن يصبح الحجم لترا واحدا

۲۱ — حمض بركلوريك : وزنه النوعي ١,٢٠ .

۲۲ ــ ما عسل كبريتيدى (حضى) : يضاف ۲۰ سم من مض كبريتيك (وزنه النوعى ١,٨٤) إلى لتر واحد من الماء تم يمرر فى المحلول عيار سريع من غاز كبريتور الهيدروجين لمدة ١٠ دقائق .

۲۳ ــ حمض كبريتيك : وزنه النوعي ١٫٨٤ .

٢٤ ــ حمض كبريتيك (١:١٠): يضاف باحتراس ٥٠٠ سم من حمض كبريتيك (وزنه النوعي ١,٨٤) إلى ٥٠٠ سم من الماء مع مراعاة تبريد المحلول وتقليبه جيدا أثناء إضافة الحمض ثم يخفف المحلول بالماء إلى أن يصبح الحجم لترا واحدا.

٢٥ - حمض كبريتيك (٩:١) يضاف باحتراس ١٠٠ سم ٥٠.
 حمض كبريتيك (وزنه النوعي ١,٨٤) إلى ٥٠٠ سم من الماءمع مراعاة تعريد المحلول وتقليبه جيدا أثناء اضافة الحمض م يخفف المحلول بالماء إلى أن يصبح الحجم لترا واحد .

٢٦ - حض طرطريك (١٠ ٪) بداب ١٠ جرامات من حض الطوطريك في الما. ثم مخفف المحلول بالما. إلى أن يصبح الحجم ١٠٠سم ٣
 ٢٧ - حض الثابو جليوليكك : ٩٠ ٪ بالوزن .

المحاليل القياسية

ا علول حديدى (المحلول الاحتياملى): يذاب ٢٠٧٨, ١ جم من شب الأمونيوم الحديديكى المبلور في ماء دافى ويضاف إلى المحلول بعد أن يبرده سم من حمض كبريتيك (وزنه النوعى ١٩٨٤) ثم يبرد نانية ويخفف بالماء إلى أن يصبح حجم المحلول الحديدى البرا واحدا . ٢ - محلول حديدى وقياسى ، : مخفف ٢٥ سم من المحلول الحديدى الاحتياملى بالماء إلى أن يصبح الحجم البرا واحدا . يحوى كل السم من المحلول المخفف ٥٠٠ ، ملجم من أوكسيد حديديك . ٢ - مرمنجنات بوتاسيوم : يذاب ٨ . • جم تقريبا من برمنجنات

بو تاسيوم فى ٢٥٠ سم ٣ من الماء للحصول على محلول قوته ٢,٠ ع تقريباً تم يغلى هذا المحلول لمدة و دقائق و برشح فى بو تقة من الزجاج مسامية القاع و يخفف بالماء بعد أن يبرد إلى أن يصبح الحجم ٢٥٠ سم ٣ ثم يقوم بأوكسالات الصوديوم و تخفف أجزاء منه حسب الحاجة للحصول تماما على محلول برمنجنات قوته ٧,٠ ع . و يحتفظ بمحلول البرمنجنات فى خينة ملونة ذات سدادة من الرجاج .

علول تيتينيوم (المحلول الاحتياطي): تبخر أو كسالات تيتانيل بو تاسيوم حتى الجفاف تقريبا مع حمض كبريتيك (وزنه النوعي ١,٨٤) ويستخلص المتبقى بالماء ويغلى لمكى تتميأ كبريتات التيتانيوم ثم ترشح ويفسل الراسب بالماء إلى أن يتخلص من الكبريتات ثم يحرق ليتحول إلى أوكسيد تيتينيوم ويصهر بعد ذلك جرام واحد من أوكسيد التيتينيوم النقى مع ١٠ جم من بيروكريتات بو تاسيوم ثم يذاب في ٢٠٠ سم من ماء به ٢٠ سم من من حمض كبريتيك (وزنه النوعي ١٨٤،) نم يبرد ويخفف المحلول بالماه إلى أن يصمح الحجم للرا واحدا .

م علول تيتينيوم « قياسى » : يخفف ١٠ سم من محلول التيتينيوم الاحتياطي بالماء عند اللزوم إلى أن يصبح الحجم ١٠ ١ سم علول يحوى كل ١ سم من هـذا المحلول المخفف ١, ملجم من أوكسيد التيتينيوم .

